

DICA de REPARAÇÃO 20 | 2009

Equipamento eléctrico do veículo

Reparar mais depressa com Hella Gutmann Solutions

Marca:	Renault
Modelo:	Scenic I / Megane II
Especificação:	
Motor:	
Ano de fabrico:	1997 – 2003 / 2003 – 2008

Problemática:

O avisador do equipamento de limpeza dos faróis acende. O que tem graça: o equipamento extra neste veículo não foi sequer montado!

Memória de avarias:

Não há nenhum erro guardado.

Dica do Callcenter técnico:

Neste caso, a causa podia ser a entrada de água na interface eléctrica instalada sem contacto. Devido à produção modular de automóveis, que hoje em dia normalmente tem lugar, muitas vezes encontram-se componentes nos veículos que são necessários/activados ou não, consoante as exigências de extras dos compradores de automóveis novos. Nestes modelos Renault, os avisadores para o nível mínimo do líquido de limpeza dos faróis foram integrados de forma duradoura em todos os painéis de instrumentos e a cablagem foi instalada independentemente do sistema de lavagem de faróis ser finalmente instalado ou não. Assim se explica que a ponte dos pinos na ficha eléctrica provoque o acender do avisador no painel de instrumentos, através da entrada de água ou corrosão.

Solução do problema:

A interface eléctrica para o sensor de nível de água encontra-se sobre a cava da roda esquerda atrás de uma chapa lateral. Para verificar a ficha eléctrica, esta tem que ser desmontada e mais tarde montada de novo. Em caso de danos de corrosão, os pinos e os cabos têm de ser isolados uns dos outros e vedados.

Gutmann Messtechnik AG Sucursal Portugal

Praceta António Correia de Carvalho, N.º 40 · 4400-022 – Vila Nova de Gaia

T 00351 223 74 74 20

Mail portugal@hella-gutmann.com

F 00351 223 74 74 29

Web www.hella-gutmann.com